

フライト手順

1. 動力用バッテリーを充電する

- 付属の専用バッテリーチャージャーを使用します。
- 十分に容量のある12V自動車用バッテリーを充電器の電源として使用してください。
- 充電時に万一、動力用バッテリーパックが発火しても安全な場所を選んでください。
- 12V電源バッテリーの+端子に赤色のクリップ、-端子に黒色のクリップを接続します。正しく接続するとグリーンのLEDが点滅します。
- 専用チャージャーにバッテリーパックを強く押し込んで装填します。
- LEDが赤色に変わり充電を開始します。
- 安全のため充電中は常にバッテリーを監視してください。
- ブザーが鳴りLEDがグリーンに変われば充電完了です。



2. 送信機にバッテリーを入れる

乾電池を使用する場合

- 送信機背面のバッテリーカバーを下にスライドさせて開けます。
- バッテリーケースに単3型アルカリ電池を2本入れます。
- バッテリーカバーを下からスライドさせて閉めます。





OPのNi-MH送信機用バッテリーを使用する場合

- 送信機背面のバッテリーカバーを下にスライドさせて開けます。
- 送信機のバッテリーコネクターにバッテリーを接続してください。
- バッテリーカバーを下からスライドさせて閉めます。

*必ず専用充電器で充電してからご使用ください。


3. 動作確認



注意：
必ず、先にコントロールボックスのロック爪を左右から押してから、バッテリー・リリースレバーを引いてください。

注意：
使用済みバッテリーの誤使用を避けるためフル充電されていないバッテリーは初期電圧異常のエラーになります。充電してからご使用ください。

4. フライト



1) バッテリーの充電

- (1) 動力用のバッテリーパックを充電してください。

注意：使用済みバッテリーの誤使用を避けるためフル充電されてないバッテリーは初期電圧異常のアラームになり使用できません。充電してからご使用ください。

- (2) 送信機のバッテリー残量を確認してください (LEDの点滅/断続音は送信機バッテリー残量警告です)。

2) 機体の点検

- (1) チェックリストに基づき機体各部の点検をしてください。


- (2) メインローターをまっすぐに伸ばします。

- (3) ローター取り付けボルトの締め付けは固過ぎず緩過ぎず、機体を真横にした時、ローターの自重で折れ曲がらない程度に締めてください。

3) バッテリーの装填

- (1) スロットルスティックを下げて送信機の電源を入れます。

- (2) キッドを両手で支えバッテリーパックと音がしてロックされるまで両方の親指でバッテリーを強く押し込んでください。



6) フライト

- (1) パイロットは機体から3m以上はなれ、周囲の安全を確認してからローターを起動させてください。

- (2) スロットルスティックを少しずつゆっくりと上げてローターの回転上昇を待ちます。

- (3) 離陸直前の状態でメインローターのトラッキングずれや振動などをチェックし、異常があれば調整します。

- (4) すべてのチェックが完了したら、安全第一でフライトしてください。

5) スタートスイッチ

- (1) ジャイロを安定させるためバッテリーを装填して10秒以上経過してからスタートすることを推奨します。

- (2) スタートボタンをエンジンの始動音に似た音の変化があるまで押し続けます(約2.5秒間)。

- (3) スタートボタンを押している間、ジャイロのニュートラルを検出しています。絶対に機体を動かさないでください。

- (4) 機体から20m程度はなれ、送信機のバインディングスイッチを押しながら操作し正常に動作することを確認してください。

5. フライト終了

1) バッテリー残量アラームや他のアラームが出たら直ちにフライトを終了してください。

飛行中に異常が発生すると赤色LEDが点滅します。バッテリー残量が少なくなるとテールを左右に小さく振って知らせます。

2) フライトが終了したら最初にバッテリーパックを取り外してください。

必ず先にコントロールボックスのロック爪を左右同時に押しながらバッテリーリリースレバーを引いてください。

3) 送信機の電源を切ってください。

専用送信機の場合、安全のため機体のバッテリーを取り外さないと送信機の電源をOFFにすることはできません。

*1 高周波モジュール交換式送信機が必要です。別売の専用送信機モジュールはお使いの送信機に適合したものをお使いください。
適合機種につきましては販売店またはカスタマーサービスにご確認ください。

*2 ヘリコプターのコントロールボックス左側面にある3ポジションのスライドスイッチをご使用の送信機メーカーに合わせてください。
I : Innovator専用、Futaba製送信機 J : JR製送信機 S : SANWA製送信機

*3 Innovator専用送信機以外はすべての設定をリセットし、モジュレーションをPPMにセットしてから、[バインディング][送信機キャリブレーション][サーボキャリブレーション]を行なってください。

安全上の注意

充電器の使用上の注意

△ 危険

- 万一バッテリーが発火しても安全な場所で使用してください。
- 室内や車内で使用しないでください。
- 専用バッテリー以外のバッテリーに使用しないでください。
- 膨らんだバッテリーや傷ついたバッテリーを充電しないでください。

△ 警告

- 水にぬらさないでください。
- 自動車のエンジルームで使用しないでください。

△ 注意

- 使用直後の発熱したバッテリーを充電しないでください。
- 充電が終わったら必ず電源バッテリーからクリップをはずしてください。
- 複数のバッテリーを連続して充電すると充電器が発熱して充電ができないことがあります。

ヘリコプターの使用上の注意

△ 危険

- 万の墜落や操縦不能に備え周囲に人や物のない安全な広い場所で使用してください。
- 飛行中のヘリコプターが人や物に当たると重大な損傷を与えます。
- 回転中のメインローターやテールローターが人や物に当たると重大な損傷を与えます。
- 飛行中のヘリコプターは突然操縦不能になることがあります。
- メインローターやテールローターは回転中に飛散することがあり、人や物に当たると重大な損傷を与えます。

△ 警告

- メインローターやテールローターは突然回りだすことがあります。
- メインローターやテールローターの回転面の延長上を避け、できるだけ離れた位置で操縦してください。

△ 注意

- 水や雨にぬらさないでください。
 - 交換部品やオプションパーツは必ず純正品を使用してください。
- △ 注意
- 飛行前や飛行中も常に周囲に気を配り安全に留意してください。
 - 無理な操縦をされ、安全第一にフライトさせてください。
 - 飛行中も機体のアラームに注意し、異常時や残量アラームが出たら直ちに着陸させてください。
 - 常に点検整備を心がけ、ヘリコプターを良い状態で使用してください。
 - 修理や部品交換はe-マニュアルにしたがい正しくおこなってください。
 - 使用条件や保管期間で大きく寿命や能力が異なります。

ご使用上のお願い

ヘリコプター、バッテリー、充電器は極端な低温、高温の環境で使用しないでください。

- 気温5℃から40℃、湿度35%から85%の範囲でご使用ください。また使用時や充電時、バッテリー温度が10℃以下にならないようにしてください。

不要になったバッテリーは一般的のゴミと一緒に捨てないでください。

- 弊社もしくは購入店にお持ちいただき市町村の分別ゴミの規則に従って処理してください。

お問い合わせ

TAYAエンジニアリングカスタマーサービス

TEL: 045-971-6698 (土日祝祭日を除く10:00~17:00)

eメール: service@taya-eng.co.jp

住所: 〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町529-4 田屋エンジニアリング株式会社 カスタマーサービス

*Innovatorのサービスは原則として日本仕様のみの受付となります。海外仕様品は当該国のサービスをご利用ください。

バッテリーの脱着

・バッテリーの装填

バッテリーのリリースレバーを押しながらコントロールボックスに軽く差し込んだら両手をスキッドで支え、コントロールボックスのロック爪がパチッと音がしてロックされるまで両方の親指で一気に強く押し込んでください。

・バッテリーの取り出し

コントロールボックスのロック爪を左右同時に押しながらリリースレバーを引いてバッテリーを取り出してください。

送信機の操作

■送信機のスイッチ操作

- 右肩のスイッチはフライトモードの切り替えスイッチです（送信機左側面のスライドスイッチで左右のスイッチ位置を入れ替えられます）。

MD530（フライトデータ名：PCS-Nor-Hov-0001）

EXP（フライトデータ名：PCS-Nor-Sport-0001）

ポジション0：風のない屋外、もしくは屋内のフライトに適した設定です。（メインローター回転数1500RPM）

ポジション0：アクロバットを含まないホバリングや上空飛行に適した設定です。（メインローター回転数2200RPM）

ポジション1：風が3~4m/sまでの屋外のフライトに適した設定です。（メインローター回転数1700RPM）

ポジション1：ループ、ロール、背面飛行が行なえる設定です。（メインローター回転数 2700RPM）

- 左肩のスイッチはオートローテーションまたは6chのスイッチです（送信機左側面のスライドスイッチで左右のスイッチ位置を入れ替えられます）。

MD530（フライトデータ名：PCS-Nor-Hov-0001）

EXP（フライトデータ名：PCS-Nor-Sport-0001）

設定されていません（预备chとして利用できます）。

ポジション0：通常フライト。

ポジション1：オートローテーション（モーターが停止します）。

■スロットルスティックの操作

1) スタート・ストップ

スタート後、メインローターが停止している状態からスロットルスティックをゆっくりと上げ、回転数が上昇し始めたらいったんスティックを止め回転数が一定になるまで少し待ってから離陸させてください。

2) 飛行時

飛行はじめから終了まで一定した操縦性を得るためにメインローターは一定回転数に制御されます。アクロバット飛行や強風時などマイナスピッチを多用する場合、スティックを一番下まで下げる時モーターが停止しますので、あらかじめスロットルトリムをアイドリング状態から6~8コマ程度上げてローター回転数が一定になった状態でご使用ください。

注意：スロットルトリムを下げる限り、スティックを下げる時モーターを停止させることができません。十分に注意してご使用ください。

■送信機の機能

1) バッテリーアラーム

LEDの点滅と断続したアラーム音は送信機のバッテリー残量警告です。直ちに使用を中止し、バッテリーを交換するか充電を行ってください。

2) 送信パワーリダクション

送信機パワーオンの状態でバインディングスイッチを押すとピピピピピピピの連続音とともに送信出力が減少します。

飛行前の動作確認テストに使用できます。


充電器

■LED表示チャート

充電スタンバイ	[表示]
充電中	[表示]
充電終了	[表示]
親バッテリー電圧異常	[表示]
バッテリー温度超過	[表示]
漏れ電流大	[表示]
充電電流超過	[表示]
セル間の電圧差異常	[表示]
单セル電圧超過	[表示]
充電時間超過	[表示]

■充電規格

電源電圧範囲	10.5~15.0V以内
充電時許容バッテリー温度	40.5°C以下
最大漏電电流	0.25A以下
最大充電电流	2A以下
各セル間の最大電位差	0.4V以下
単セル許容電圧	4.3V以下
最大連続充電時間	130%以内



機体アラーム一覧

■LED/ブザー 表示チャート

各種異常に対しアラームの初期値が設定されています

電流異常	ビ――――――――	初期電流：2A以上モーター起動しない、最大電流：STD 45A、EXP 80A
通信異常	ビ――――――――	信号なし：モーター停止、信号劣化：全舵ホールド
電圧異常	ビ――――――――	初期電圧：12.2V以下モーター起動しない、最小電圧：8V以下モーター停止
コントロール異常	ビ――――――――	スタート前スロットル入力あり：モーター起動しない
バッテリー残量	ビ――――――――	電圧：STD 10.6Vテール振り、消費容量：EXP 1300mAテール振り
温度異常	ビ――――――――	バッテリー危険温度：90°Cモーター停止、温度超過：70°Cパワーダウン
	スピードコントローラ温度超過：80°Cパワーダウン	

フライト前のチェック

■メカニズム・チェックリスト

メインローター・ヘッド

- ローター・ブレードやスタビライザーパドルに傷や割れはありませんか？
- スタビライザーパドルの互いの面は平行になっていますか？
- 緩んでいるネジはありませんか？
- ボールリンクが割れていますか？
- スムーズに動くことができますか？
- レバー類やコントローラームはスムーズに動きますか？
- 左右のサーボケーブル・コネクタはきちんと接続されていますか？
- メインシャフト、スピンドル、スタビライザーパドル・バー、リンクロッドは曲がっていないですか？
- モーターの取り付けが傾いていませんか？
- モーター・ビニオンギヤの取り付けに緩みはありませんか？
- メインギヤに傷や割れはありませんか？
- テールフлинは破損していませんか？
- ギヤの噛み合は適切ですか？


メイン・メカ

- 緩んでいるネジはありませんか？
- ペルトの張りは適切ですか？
- 緩んでいるネジはありませんか？
- テールブームは曲がっていないですか？
- ペルトコントローラロッドはスムーズに動きますか？
- テールローターシャフトに曲がりはありませんか？
- モーターの取り付けが緩んでいませんか？
- モーター・ビニオンギヤの取り付けに緩みはありませんか？
- テールローター・ブレードに傷や割れはありませんか？
- ギヤの噛み合は適切ですか？

テール・メカ

- ペルトの張りは適切ですか？
- 緩んでいるネジはありませんか？
- 緩んでいるネジはありませんか？
- 緩んでいるネジはありませんか？
- スムーズに動くことができますか？
- モーターの取り付けが傾いていませんか？
- モーター・ビニオンギヤの取り付けに緩みはありませんか？
- モーター・ビニオンギヤの取り付けに緩みはありませんか？
- モーターの取り付けが傾いていませんか？
- モーターの取り付けが傾いていませんか？

■サーボ動作チェック



ヘリコプターメカの調整

■メインローターの軌跡を一致させます（トラッキング調整）

- スロットルを上げローター回転数が一定になったら左右ローターの軌跡を確認します。
- 高いほうのローターのローターギリップに接続するピッチリンクを半回転伸ばします。
- なおかつ一致しない場合、低いほうのローターのピッチリンクを半回転縮めます。
- 一致するまで以上を繰り返してください。


注意：ピッチリンク以外のリンクロッドは絶対に長さを変更しないでください。

■ホバリング時のスティック位置を中立位置に調整します

- ホバリングしているとき他の人にスロットルのスティック位置を確認してもらいます。
- 高ければローターの両方のボールリンクを半回転縮め、低ければ半回転伸ばしてください。
- ホバリング時のスティック位置が中立位置に一致するまで2)を繰り返してください。

■テールローター駆動ベルトのテンション調整

- ベルトは張った状態で使用されなければなりません。メインギヤを押さえテールローターが回転方向にガタがある場合調整が必要です。
- メインフレーム後部のネジを4本緩め、テールブームを軽く後方に引張った状態でネジを締めなおしてください。



バインディングとキャリブレーション


■マニュアル・キャリブレーション

機体と送信機のみで各種キャリブレーションを連続しておこなうことができます。

1) バインディング

送信機と受信機のIDによる結合が外れた場合や、はじめて他の機体と送信機を組み合わせる場合などに「バインディング」という操作をおこないます。

- 専用送信機以外では設定をすべてリセットし、モジュレーション（通信信号方式）をPPMにセットしてください。
- ヘリコプターのコントロールボックス左側面の送信機メーカー一切り替えスイッチを使用する送信機に合わせてください。



3) サーボ・キャリブレーション

サーボの中立位置の個体差をなくすため、サーボが自ら自動で中立位置を求めて動作します。

- 送信機キャリブレーション成功後「ビッビッ…」と断続音が鳴ったら、スタートボタンを長く押してください。
- 「ビッビッビ…」と鳴ったら自動的にサーボが動き始めます（ローターや他の障害物でサーボに負荷をかけないでください）。
- 全サーボの動作が終わると「ビッビ…」音でサーボキャリブレーション終了です。バッテリーを取り外してください。

リンクageや他の負荷で正しくサーボがニュートラル位置を見つけられないことがあります。キャリブレーション終了後、明らかに中立位置がずれている場合は(1)からやり直してください。

送信機キャリブレーション終了後、バッテリーを取り外すと、サーボ・キャリブレーションを省略することができます。

その他の機能

1) オートパワーオフ

機体や専用送信機は操作しない時間が3分（デフォルト値）を経過すると自動的に電源がOFFになります。

2) バッテリー履歴

バッテリーの仕様やID、充放電の回数などがバッテリー内のメモリーに保存されます。

3) アラーム

飛行前、飛行中の異常をLEDとブザーにより知らせる各種アラームパターンが設定されています。

トラブルシューティング

現象

可能性のある原因

現象	可能性のある原因	対処方法
異常振動とノイズ	1) メインローターのトラッキングずれ 2) ローター・ブレードの重量アンバランス 3) メカ部品の故障や調整不良	飛行を停止し、ピッチリンクロッドでトラッキングを調整してください。詳しくは「e-マニュアル」4章基本調整を参照してください。
モーターをスタートできない	1) バッテリーの初期電圧不足(12.2V以上) 2) 初期電流过大(2A以内) 3) スロットルスティックが上がり過ぎている。 4) バッテリー温度過大	飛行を中止し、ブレードバランサーを使用してメインまたはテールローターのバランスを調整してください。
飛行中にモーターが停止する	1) スロットルスティックの下げ過ぎ(一番下まで下げるときスロットルスティック位置に変わらずモーターは回転し続けます) 2) ラジコン信号が途絶えた	モーターを再点検してください。
飛行中にパワーが落ちる	1) バッテリー温度過大 2) モーター温度過大 3) スピードコントローラ温度過大	飛行を中止し、モーターの温度が下がるまで待ってください。
テールを左右に振る	バッテリー残量アラーム	バッテリーの残量が残り少なくなっています。直ちに飛行を終了してください。